

ACE Surfaces® 的维护保养

为了确保 Ace Surfaces® 能够长久保持最佳性能，我们强烈建议在弄脏 Ace Surfaces® 后，立即使用湿抹布或者指定的清洁剂擦拭清洁。

污渍类型	推荐清洁剂
咖啡、香醋	肥皂，水和海绵
红茶	洗洁精和水
红酒	肥皂，水和海绵
番茄酱、黄芥末	抹刀（小铲子），水和海绵
可口可乐	香皂和水
涂鸦、喷漆	丙酮和毛巾
鞋油	乙醇酒精，肥皂和橡胶海绵
血渍	橡胶海绵和肥皂
指甲油	橡胶海绵，丙酮和毛巾
橄榄油	毛巾，水和乙醇酒精
永久性马克笔、墨水	丙酮，毛巾和海绵
铅笔、马克笔	肥皂，水和海绵
钢笔	乙醇酒精和海绵

不能使用

研磨性清洁材料和附件，如钢棉、不锈钢、擦洗垫或其他具有研磨性的清洁剂，包括擦洗液和粉末。

推荐的清洁剂

香皂和水，去污海绵，柔软的超细纤维布，家用油脂清洁剂，丙酮，乙醇。

用于划痕修复

用海绵轻轻擦拭。表面的划痕可以通过海绵在有划痕的地方摩擦来修复。海绵可以干用也可以湿用。

HPL的维护

HPL不需要任何特殊的维护。大多数情况下,用湿润的毛巾或普通的家用清洁产品就可以清洁耐火板。为了不损坏您的HPL表面,请避免使用研磨性的清洁剂或材料。对于难处理的污渍,请参考下面的表格。

咖啡、酒、墨水	海绵和水
烹调残留物、鸡蛋、干血迹或葡萄酒	用冷水,海绵和肥皂或温和的洗涤剂清洗
胶水、口香糖、烟雾、明胶	用海绵,热水和肥皂或温和的洗涤剂
喷发剂、化妆品、指甲油	用酒精或丙酮,再用棉布擦拭
油漆	三烯硝基溶剂
水垢沉积物	柠檬酸/乙酸含量低于10%的洗涤剂

防护指南:

在正常使用的情况下,PoliLam高压装饰层压板具有耐用、耐冲击、耐磨的特点。但是,为了保证耐火板的使用寿命和维护保养耐火板,有以下几点注意事项:

1. 不要在耐火板表面使用尖锐物品。
2. 不要直接在耐火板上切割、切片或敲击。
3. 为避免HPL与基材分离,请勿长时间暴露在超过60°C (140°F) 的温度下。
4. 虽然HPL具有防水性,但仍要避免板材和基材的接缝处潮湿,这可能会影响您的基材,导致基材膨胀。
5. 避免将过热的炊具或家用物品直接放在耐火板表面。

正确搬运HPL



搬运

安全第一。搬运HPL板材时应十分小心，避免损坏。装卸HPL板材时，应将板材抬起，避免在地上拖动，造成损坏。尺寸较小的板材可由一个人搬运，但要确保板子的装饰面朝搬运人。大尺寸的板子一定要由两个人抬起。


搬运时要注意防止边角碰撞或碰到硬物，以免损坏产品。



包装

如打包25张以内的板子，可将HPL板材打卷包装。打卷时注意一定要将装饰面朝里，并在卷筒的两端用坚固的麻绳打结。运输包装好的卷筒时要尤其小心，不要将任何重物直接放在卷筒上面。在运输过程中，可以将卷筒放入木箱进一步保护板材。

如打包25张以上的板材，建议采用平板木箱包装，然后再通过叉车来运输平板箱。



存储

HPL板材应存放在阴凉、干燥的房间内，避免阳光直射，切勿靠墙摆放或直接放在地上，必须存放在温度在10°-36°摄氏度（50°-96.8°华氏度）、湿度在60-65%之间的封闭区域。HPL应整齐地水平放置在架子或托盘上，板材上面有盖板，底部有底板保护，确保HPL均匀位移，避免受潮。如果计划长期存放，请用带子固定好，避免变形。

如果不能水平存放，可以将板材以60°-70°的角度堆放，靠在硬支撑物上，同时加装固定支架防止板材滑落，切勿直接接触墙壁或地面。